

Anexo VIII -LINHA BENTO



**PRÓXIMO AO TREVO DE ACESSO A LINHA BENTO E JOSÉ JULIO – BURACO E RACHOS
TAMANHO = 3.50 m.(L) X 3.50 m.(C)**



**INICIO DO CALÇAMENTO DANIFICADO – BURACO, RACHOS E DESNÍVEL
TAMANHO = 5.00 m.(L) X 4.00 m.(C)**



**FINAL DO CALÇAMENTO DANIFICADO – BURACO
TAMANHO = 5.00 m.(L) X 1.00 m.(C)**



DESNÍVEL E RACHADURAS – TAMANHO = 1.50 m.(L) X 6.00 m.(C)



BEIRA DA FAIXA DANIFICADA – TAMANHO = 1.00 m.(L) X 4.00 m.(C)



PISTA DANIFICADA (1) – TAMANHO = 2.00 m.(L) X 6.00 m.(C)



PISTA DANIFICADA (2) – TAMANHO = 1.00 m.(L) X 3.00 m.(C)



PISTA DANIFICADA (3) - TAMANHO = 1.00 m.(L) X 3.00 m.(C)



FINAL DO TRECHO - RACHOS E BURACO - TAMANHO = 2.50 m.(L) X 4.00 m.(C)